



ACCESSOIRES HPOWER

CHARGEURS DE BATTERIES

Désignation

Référence

Arrêt/Marche du chargeur à distance

G-ON/OFF-R

Sonde de température
Longueur : 2.8m

STP-HPO-2.8

Sonde de température
Longueur : 5m

STP-HPO-5.0



Caractéristiques sous réserve de modifications sans préavis. Nous consulter. F-ACC-HPO-00-A